

CITTA' DI
VENEZIA



L'Assessore

Ambiente e città sostenibile
(verde, parchi, beni comuni)
Politiche giovanili e Centro pace
Informatizzazione e cittadinanza digitale

Venezia, 20/05/2010
Prot. n. 228523

Al Consigliere Comunale
Movimento 5 stelle Beppegrillo.it
Marco Gavagnin

E, p.c.: Al Segretario Generale

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Al Presidente della Municipalità di
Marghera

LORO SEDI

OGGETTO: interpellanza urgente. Inceneritore SG31.

Egregio Consigliere Gavagnin,

in riferimento all'interpellanza urgente prot.n. 2010/0170939 del 19 aprile u.s.,
Le comunico quanto segue.

1 - Da informazioni acquisite dal locale Dipartimento ARPAV, l'inceneritore SG 31 non risulta al momento in funzione, né nella configurazione di cui alla precedente autorizzazione ambientale integrata (AIA) n. 174 del 30 dicembre 2008, né in quella modificata con la delibera di Giunta Regionale n. 466 del 2 marzo 2010.

Non risultano peraltro ancora realizzate le nuove opere che consentiranno l'essiccamento dei fanghi di cui al nuovo assetto (una filtropressa, 3 silos, una rampa di carico, etc..).

E' presumibile che nelle prossime settimane ci sia un riavvio dell'impianto per qualche giorno, data la necessità comunicata dalla ditta SPM ad ARPAV di effettuare lo smaltimento di limitate quantità di rifiuti infiammabili attualmente in giacenza nello stoccaggio.

*Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136 - 30124 Venezia
tel. +39 041 2748203 - fax +39 041 2748501*

*Sede di Mestre: Municipio, via Palazzo, 1- 30174 Mestre
tel. +39.2749411- fax +39.2749418*

e-mail: assessore.bettin@comune.venezia.it

2 - Nell'ipotesi di riavvio dell'inceneritore, ARPAV garantirà tutti i controlli a camino necessari. Oltre a quelli già previsti nel "Programma di controllo" allegato all' AIA, l'Agenzia è disponibile a procedere ad ulteriori verifiche, anche su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Quanto alla pubblicizzazione dei dati dei controlli nel sito del Comune, ritengo che la cosa sia fattibile, sicuramente per i dati validati delle verifiche ARPAV; previo accordo con la ditta per una visualizzazione in diretta dei valori rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo.

Intanto provvederò a far inserire nel sito i contenuti di un documento trasmesso dalla ditta SPM il 6 luglio 2009: si tratta della "Relazione annuale relativa al funzionamento e alla sorveglianza degli impianti di depurazione e forno inceneritore", redatta in base a quanto previsto dall'AIA 174 del dicembre 2008 e ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.Lgs 133/2005.

3 - l'installazione di nuovi campionatori in continuo per diossine e mercurio è stata prevista nella modifica dell'impianto di recente approvazione regionale. E' presumibile quindi che vengano installati solo dopo la realizzazione delle opere e contestualmente all'avvio della nuova configurazione. In merito alla pubblicizzazione dei dati vale quanto detto al precedente punto 2.

4 - Ho già provveduto a chiedere all'Avvocatura Civica, per il tramite dei miei uffici, la proposizione del ricorso contro la DGRV n. 466 sopra citata. La terrò informato in merito ai passi successivi della vicenda.

Cordiali saluti

Gianfranco Bettin



*Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136 - 30124 Venezia
tel. +39 041 2748203 - fax +39 041 2748501*

*Sede di Mestre: Municipio, via Palazzo1- 30174 Mestre
tel. +39.2749411- fax +39.2749418*

e-mail: assessore.bettin@comune.venezia.it